

	<b>COMUNICADO ACEPTACIÓN DE RENOVACIÓN</b>	<b>Código: ABS-FOR-29</b>
		<b>Versión: 02</b>
		<b>Fecha: 11/01/2024</b>

Quibdó, 04 de julio de 2024

#S224376

Señor

**WILLIAM DE JESÚS RESTREPO QUICENO**

Representante Legal

AUTO CENTRO WILLIAMS S.A.S.

Dirección: Km 17, Vereda Ancón

E-mail: autocentrowilliams@hotmail.com

Copacabana, Antioquia

**Asunto:** Comunicación de aceptación contrato 044 de 2024 correspondiente a la renovación Nro. 1 del contrato 041 de 2023.

**Objeto:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO EN EL PROYECTO AGUAS DEL ATRATO DE AGUAS NACIONALES EPM S.A E.S.P.

Le informamos que AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P, mediante la autorización de renovación del 04 de julio de 2024 ha aceptado la renovación Nro. 1 del contrato 041 de 2023, con el fin de que se continúe con la ejecución de la prestación de servicios.

Los datos de la renovación son:

**Valor de la renovación:**

El contrato tendrá un valor estimado de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOCE PESOS (\$234.335.012) a precios fijos más IVA, de acuerdo con lo estipulado en la solicitud de ofertas.

Los valores de la renovación son:

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Valor Unitario
	<b>MISCELÁNEAS</b>		
1	Aceite de motor SAE 15W40	Cuartos	\$ 34.273
2	Balinerca caucho	Unid	\$ 652.500
3	Balinerca delanteras (Kenworth T370)	Unid	\$ 455.700
4	Balinerca delanteras (Internacional HV 607)	Unid	\$ 451.300
5	Manguera para gatos traseros	Unid	\$ 1.190.575
6	Bandas para zapata de freno	Unid	\$ 217.500
7	Bomba hidráulica	Unid	\$ 7.533.475
8	Bombillos (stop y direccionales)	Unid	\$ 14.500
9	Buje de placa barredora	Unid	\$ 2.582.500
10	Centrales delanteros de 1/2x6"	Unid	\$ 20.000

	<b>COMUNICADO ACEPTACIÓN DE RENOVACIÓN</b>	<b>Código: ABS-FOR-29</b>
		<b>Versión: 02</b>
		<b>Fecha: 11/01/2024</b>

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Valor Unitario
11	Centrales traseros de 1/2 x12"	Unid	\$ 23.500
12	Clutch	Unid	\$ 8.241.475
13	Correas ventilador (Kenworth T370)	Unid	\$ 446.775
14	Correas ventilador (Internacional HV 607)	Unid	\$ 446.775
15	Cruceta barra de dirección	Unid	\$ 203.000
16	cruceta para dirección	Unid	\$ 203.000
17	Crucetas de 6"	Unid	\$ 550.275
18	Diafragma tipo 30	Unid	\$ 58.000
19	Empaque de ejes	Unid	\$ 18.500
20	Empaquetadura caja de multiplicador	Unid	\$ 392.000
21	Empaquetadura de bomba de vacío	Unid	\$ 1.137.000
22	empaquetadura para la tolva compactadora	Unid	\$ 1.308.125
23	Espárragos de ejes	Unid	\$ 43.500
24	Espárragos para barras estabilizadoras	Unid	\$ 43.500
25	Filtro aireador compactación (Kenworth T370)	Unid	\$ 652.000
26	Filtro de combustible (Kenworth T370)	Unid	\$ 239.200
27	Filtro de combustible (Internacional HV 607)	Unid	\$ 238.000
28	Filtro de dirección hidráulica (Kenworth T370)	Unid	\$ 239.200
29	Filtro de dirección hidráulica (Internacional HV 607)	Unid	\$ 239.200
30	Filtro retorno compactación	Unid	\$ 627.500
31	Filtro secador de aire (Kenworth T370)	Unid	\$ 611.500
32	Filtro separador de aire (Kenworth T370)	Unid	\$ 611.500
33	Filtro separador de aire (Internacional HV 607)	Unid	\$ 442.175
34	Filtros de aceite (Kenworth T370)	Unid	\$ 312.000
35	Filtros de aceite (Internacional HV 607)	Unid	\$ 217.500
36	Filtros de aire (Kenworth T370)	Unid	\$ 612.500
37	Filtros de aire (Internacional HV 607)	Unid	\$ 833.000
38	Hojas de muelle delantero	Unid	\$ 1.178.175
39	Hojas de muelle trasero	Unid	\$ 1.050.900
40	Grapas traseras para sencillos	Unid	\$ 186.875
41	Inyectores	Unid	\$ 6.169.750
42	Juego de explínder	Unid	\$ 2.160.500
43	Kit reparación de Cios	Unid	\$ 6.727.480
44	Manguera para tarro de seguridad	Unid	\$ 106.900
45	Manguera simple de 1/2	Unid	\$ 35.100
46	Manguera simple de 1/4	Unid	\$ 20.800
47	Muelles traseros con 5 principales (Kenworth T370)	Unid	\$ 6.578.575

	<b>COMUNICADO ACEPTACIÓN DE RENOVACIÓN</b>	<b>Código: ABS-FOR-29</b>
		<b>Versión: 02</b>
		<b>Fecha: 11/01/2024</b>

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Valor Unitario
48	Muelles traseros con 5 principales (Internacional HV 607)	Unid	\$ 8.610.050
49	Pasadores centrales	Unid	\$ 23.500
50	Pernos traseros	Unid	\$ 52.900
51	Platinas de capot izquierda y derecha	Unid	\$ 604.900
52	Retrovisores (Kenworth T370)	Unid	\$ 263.500
53	Stop traseros (Internacional HV 607)	Unid	\$ 326.600
54	Stop traseros (Kenworth T370)	Unid	\$ 513.000
55	Tarros de seguridad (Internacional HV 607)	Unid	\$ 606.625
56	Tarros de seguridad (Kenworth T370)	Unid	\$ 606.625
57	Toma fuerza (Internacional MV 607)	Unid	\$ 6.525.000
58	Tornillos cat para zarpa	Unid	\$ 49.900
59	Tornillos de sillín	Unid	\$ 85.500
60	Válvulas de seguridad (Kenworth T370)	Unid	\$ 1.135.625
61	Válvulas de seguridad (Internacional HV 607)	Unid	\$ 1.135.625
62	Válvulas relay	Unid	\$ 2.065.000
63	Líquido para control de emisiones en vehículos (Urea líquida)	Litros	\$ 11.910
64	Kit de aseo para vehículos	Unid	\$ 300.150
65	Bolsas de estopa para brillar	Unid	\$ 21.700
	<b>MANO DE OBRA</b>		
66	Ajuste de tornillos compactador	Unidad	\$ 267.720
67	Ajustes de muelle	Unidad	\$ 133.860
68	Bajada y montada de bastidor	Unidad	\$ 526.459
69	Cambio bomba hidráulica de dirección	Unidad	\$ 200.790
70	Cambio de amortiguadores	Unidad	\$ 133.860
71	Cambio de balancines	Unidad	\$ 267.720
72	Cambio de balinera cardan	Unidad	\$ 267.720
73	Cambio de bandas	Unidad	\$ 334.650
74	Cambio de barra estabilizadora	Unidad	\$ 176.254
75	Cambio de bocines	Unidad	\$ 1.057.518
76	Cambio de bomba de agua	Unidad	\$ 267.720
77	Cambio de bomba hidráulica	Unidad	\$ 334.650
78	Cambio de bombas de inyección	Unidad	\$ 705.011
79	Cambio de bujes a los tensores	Unidad	\$ 178.554
80	Cambio de bujes bastidor	Unidad	\$ 264.379
81	Cambio de caja de velocidad	Unidad	\$ 1.385.359
82	Cambio de clutch	Unidad	\$ 1.238.493
83	Cambio de correa de ventilador	Unidad	\$ 183.255

	<b>COMUNICADO ACEPTACIÓN DE RENOVACIÓN</b>	<b>Código: ABS-FOR-29</b>
		<b>Versión: 02</b>
		<b>Fecha: 11/01/2024</b>

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Valor Unitario
84	Cambio de cremallera volante	Unidad	\$ 1.011.172
85	Cambio de cruceta	Unidad	\$ 217.144
86	Cambio de espárragos a los sillines	Unidad	\$ 167.684
87	Cambio de explínder	Unidad	\$ 900.450
88	Cambio de farolas	Unidad	\$ 199.140
89	Cambio de flancos	Unidad	\$ 485.362
90	Cambio de inyectores	Unidad	\$ 864.432
91	Cambio de la base tapa compactadores	Unidad	\$ 447.023
92	Cambio de pernos	Unidad	\$ 133.860
93	Cambio de sapas de muelle	Unidad	\$ 985.500
94	Cambio de sillín	Unidad	\$ 326.830
95	Cambio de stop	Unidad	\$ 530.817
96	Cambio de suiches eléctricos	Unidad	\$ 1.148.065
97	Cambio de tarro de seguridad	Unidad	\$ 180.090
98	Cambio de terminales	Unidad	\$ 271.432
99	Cambio de toma fuerza	Unidad	\$ 267.720
100	Cambio de ventilador	Unidad	\$ 172.254
101	Cambio deposito hidráulico	Unidad	\$ 133.860
102	Cambio empaque de ejes	Unidad	\$ 93.045
103	Cambio o montada de muelles	Unidad	\$ 650.992
104	Cambio o montada de rodamientos	Unidad	\$ 403.637
105	Cambio soporte de motor	Unidad	\$ 412.366
106	Cambio válvulas de aire	Unidad	\$ 373.965
107	Desmante de culata	Unidad	\$ 945.700
108	Desmante de radiador o cambio	Unidad	\$ 561.772
109	Lavar tanque de combustible	Unidad	\$ 507.774
110	Lavar tanque hidráulico	Unidad	\$ 507.774
111	Reparación de alternador	Unidad	\$ 655.509
112	Reparación de arranque	Unidad	\$ 615.753
113	Reparación de caja de velocidad	Unidad	\$ 2.665.999
114	Reparación de caja de dirección	Unidad	\$ 1.346.879
115	Reparación de clutch	Unidad	\$ 2.195.097
116	Reparación de compresor	Unidad	\$ 2.563.281
117	Reparación de control hidráulico	Unidad	\$ 3.868.313
118	Reparación Gatos hidráulicos placa trasera	Unidad	\$ 5.255.960
119	Reparación menor de la caja compactadora	Unidad	\$ 6.523.700
120	Reparación media caja	Unidad	\$ 1.324.181
121	Reparación transmisión	Unidad	\$ 1.324.181

	<b>COMUNICADO ACEPTACIÓN DE RENOVACIÓN</b>	<b>Código: ABS-FOR-29</b>
		<b>Versión: 02</b>
		<b>Fecha: 11/01/2024</b>

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Valor Unitario
122	Sacar tornillos reventados	Unidad	\$ 180.090
	<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</b>		
123	Desplazamiento de vehículos desde Quibdó – ciudad del taller - Quibdó	Unidad	\$ 1.100.000
124	Mantenimiento preventivo compactador OET-400 Kenworth T370 Mod: 2014	Unidad	\$ 2.134.400
125	Mantenimiento preventivo compactador QUA-065 Kenworth T370 Mod:2011	Unidad	\$ 2.134.400
126	Mantenimiento preventivo compactador INTERNATIONAL . Mod: 2022. Línea: HV607 SBA 6X2. Placas: JYQ072	Unidad	\$ 2.401.200
127	Mantenimiento preventivo volqueta INTERNATIONAL. Mod: 2022. Línea: MV607 SBA 4X2. Placas: JYQ073	Unidad	\$ 2.134.400
128	Mantenimiento preventivo compactador NTERNATIONAL. Mod: 2022. Línea: HV607 SBA 6X2. Placas: JYQ074	Unidad	\$ 2.401.200
129	Mantenimiento preventivo compactador INTERNATIONAL. Mod: 2022. Línea: MV607 SBA 4X2. Placas: JYQ075	Unidad	\$ 2.134.400
130	Mantenimiento preventivo compactador INTERNATIONAL. Mod: 2022. Línea: MV607 SBA 4X2. Placas: JYQ076	Unidad	\$ 2.134.400
131	Mantenimiento preventivo compactador INTERNATIONAL. Mod: 2022. Línea: MV607 SBA 4X2. Placas: JYQ077	Unidad	\$ 2.134.400
	<b>MONTALLANTA</b>		
132	Cambio de llanta a domicilio (cualquier destino urbano)	Unidad	\$ 200.100
133	Cambio de llanta por repuesto	Unidad	\$ 45.500
134	Monta llanta para cambio de rin	Unidad	\$ 101.467
135	Montada de llanta y vulcanizada, con parche de 12	Unidad	\$ 133.860
136	Montada de llanta y vulcanizada, con parche de 14	Unidad	\$ 133.860
137	Montada de llanta y vulcanizada, con parche de 25	Unidad	\$ 176.254
138	Montada de llanta y vulcanizada, con parche de 35	Unidad	\$ 176.254
139	Montada de llanta y vulcanizada, con parche de 45	Unidad	\$ 176.254
140	Montada de llanta y vulcanizada, con parche N° 10	Unidad	\$ 133.860
	<b>NUEVOS ITEMS</b>		
	<b>MISCELÁNEAS</b>		
141	Aceite hidráulico para caja compactadora ISO 68	Galón	\$ 26.364
142	Aceite para caja de velocidad 80W90	Cuartos	\$ 39.545
143	Aceite para transmisión Diferencial 85W140	Cuartos	\$ 39.545
144	Estribos traseros	Unid	\$ 1.390.000
145	Filtro de combustible (FOTON. Mod: 2022. Línea: BJ1166VKJFD-A3.)	Unid	\$ 190.325
146	Filtro de combustible (motocarro tricargo 200)	Unid	\$ 7.500

	<b>COMUNICADO ACEPTACIÓN DE RENOVACIÓN</b>	<b>Código: ABS-FOR-29</b>
		<b>Versión: 02</b>
		<b>Fecha: 11/01/2024</b>

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Valor Unitario
147	Filtro de dirección hidráulica (FOTON. Mod: 2022. Línea: BJ1166VKJFD-A3.)	Unid	\$ 239.200
148	Filtro separador de aire (FOTON. Mod: 2022. Línea: BJ1166VKJFD-A3.)	Unid	\$ 387.150
149	Filtro succión compactación (Kenworth T370)	Unid	\$ 718.175
150	Filtros de aceite (FOTON. Mod: 2022. Línea: BJ1166VKJFD-A3.)	Unid	\$ 60.000
151	Filtros de aceite (motocarro tricargo 200)	Unid	\$ 52.500
152	Filtros de aire (motocarro tricargo 200)	Unid	\$ 54.000
153	Llanta G655 delantera,295/80 R 22.5	Unid	\$ 2.422.353
154	Llanta G677 trasera,295/80 R 22.5	Unid	\$ 2.844.172
155	Llanta delantera,275/80 R 22.5	Unid	\$ 2.763.408
156	Llanta G677 trasera,275/80 R 22.5	Unid	\$ 2.292.584
157	Llanta RIM3.00BX12 para motocarro Línea: Tricargo 200	Unid	\$ 267.000
158	Toma fuerza (Kenworth T370)	Unid	\$ 6.525.000
159	Batería para (Internacional HV 607)	Unid	\$ 745.798
160	Batería para (Internacional MV 607)	Unid	\$ 745.798
	<b>MANO DE OBRA</b>		
161	Cambio Gatos hidráulicos placa eyectora	Unidad	\$ 1.204.740
162	Cambio Gatos hidráulicos placa trasera	Unidad	\$ 535.440
163	Lubricación completa de compactador doble troque (grasa)	Unid	\$ 200.790
164	Lubricación completa de compactador sencillo (grasa)	Unid	\$ 133.860
165	Lubricación completa de volqueta sencilla (grasa)	Unid	\$ 133.860
166	Reparación de estribos	Unidad	\$ 295.200
167	Reparación de toma fuerza	Unidad	\$ 401.580
168	Cambio de mangueras hidráulicas	Unidad	\$ 989.700
	<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</b>		
169	Mantenimiento preventivo compactador INTERNATIONAL. Mod: 2024. Línea: MV607 SBA 4X2. Placas: JYQ078	Unidad	\$ 2.134.400
170	Mantenimiento preventivo compactador, FOTON. Mod: 2022. Línea: BJ1166VKJFD-A3. Placas: JYQ079	Unidad	\$ 2.134.400
171	Mantenimiento preventivo motocarro. CERONTE. Mod: 2021. Línea: tricargo 200. Placas: 666ADM	Unidad	\$ 133.860
	<b>MONTALLANTA</b>		
172	Montada de llanta moto carro	Unidad	\$ 50.750

Para la renovación no se aceptarán consumos mínimos.

	<b>COMUNICADO ACEPTACIÓN DE RENOVACIÓN</b>	<b>Código: ABS-FOR-29</b>
		<b>Versión: 02</b>
		<b>Fecha: 11/01/2024</b>

**Plazo de ejecución de la renovación:** El plazo total de ejecución del contrato es de dos (2) meses, contados a partir de la orden de inicio dada por Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.

**Documentos requeridos para la formalización de la renovación:**

Los documentos para la formalización deberán enviarse, atendiendo el procedimiento previsto en la nota del numeral **4.2. Comunicaciones para efectos del contrato** de las Condiciones Generales Contratación Bienes y Servicios en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a la fecha de recibo de esta comunicación y deberán dirigirla a:

«AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.»

«Proyecto Aguas del Atrato»

«Sede Administrativa-Aguas del Atrato - Barrio Niño Jesús – Loma Cabí»»

«Quibdó»

«**Asunto:** Contrato»

Objeto: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO EN EL PROYECTO AGUAS DEL ATRATO DE AGUAS NACIONALES EPM S.A E.S.P."

Esta renovación quedará formalizada una vez AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P apruebe los documentos requeridos y las garantías que amparan el contrato.

Continúan vigentes las demás disposiciones de la solicitud de oferta PRQ-2023-018 que dieron origen al contrato inicial.

Atentamente,

  
**JULIA ESTHER ARIAS LLOREDA**  
 Directora (e) Proyecto Aguas del Atrato  
 AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.

Proyectó	Revisión Legal	Revisión Técnica	Aprobó
			
Angélica Mena Mosquera	Sonia Gonzalez Quiceno	Bolívar Badillo Zúñiga	Edier Mosquera Álvarez
Profesional Proyecto	Profesional Proyecto	Profesional Proyecto	Líder Técnico (e)