


|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
|  | <b>COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE OFERTA</b> | Código: ABS-FOR-23 |
|   |   | Versión: 05        |
|   |   | Fecha: 11/01/2024  |

Quibdó, 01 de noviembre de 2024

#S187669

Señor  
**WILLIAM DE JESÚS RESTREPO QUICENO**  
Representante Legal  
**AUTOCENTRO WILLIAMS S.A.S.**  
Km 17 vereda Ancon  
autocentrowilliams@hotmail.com  
Copacabana, Antioquia

**Asunto:** Comunicación de aceptación de oferta No. 64 de 2024  
Solicitud de oferta PRQ-2024-035  
Objeto: MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL PROYECTO AGUAS DEL ATRATO DE AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.

Le informamos que Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P., mediante informe del 01 de noviembre de 2024, aceptó su oferta después de nueva oferta económica para ejecutar el contrato del asunto.


**Valor del contrato:**

El contrato tendrá un valor estimado de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$372.000.375), a precios fijos, más IVA., a precios, de acuerdo con lo estipulado en la solicitud de ofertas.

Los valores unitarios aceptados son:


| Item | Descripción                                     | Unidad de medida | Valor        |
|------|---|------------------|--------------|
| 1    | Aceite de motor SAE 15W40                       | Cuartos          | \$ 34.273    |
| 2    | Aceite hidráulico para caja compactadora ISO 68 | Galón            | \$ 87.390    |
| 3    | Aceite para caja de velocidad 80W90             | Cuartos          | \$ 39.545    |
| 4    | Aceite para transmisión Diferencial 85W140      | Cuartos          | \$ 39.545    |
| 5    | Balinerca caucho                                | Unidad           | \$ 652.500   |
| 6    | Balineras delanteras (Internacional HV 607)     | Unidad           | \$ 451.300   |
| 7    | Balineras delanteras (Kenworth T370)            | Unidad           | \$ 455.700   |
| 8    | Bandas para zapata de freno                     | Unidad           | \$ 217.500   |
| 9    | Bolsas de estopa para brillar                   | Unidad           | \$ 21.700    |
| 10   | Bomba hidráulica                                | Unidad           | \$ 7.533.475 |
| 11   | Bombillos (stop y direccionales)                | Unidad           | \$ 14.500    |
| 12   | Buje de placa barredora                         | Unidad           | \$ 2.582.500 |
| 13   | Centrales delanteros de 1/2x6"                  | Unidad           | \$ 20.000    |
| 14   | Centrales traseros de 1/2 x12"                  | Unidad           | \$ 23.500    |
| 15   | Clutch  | Unidad           | \$ 8.241.475 |
| 16   | Correas ventilador (Internacional HV 607)       | Unidad           | \$ 446.775   |
| 17   | Correas ventilador (Kenworth T370)              | Unidad           | \$ 446.775   |
| 18   | Cruceta barra de dirección                      | Unidad           | \$ 203.000   |



|   |   |                           |
|---|---|---------------------------|
|  | <b>COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE OFERTA</b> | <b>Código: ABS-FOR-23</b> |
|   |   | <b>Versión: 05</b>        |
|   |   | <b>Fecha: 11/01/2024</b>  |

|    |   |        |              |
|----|---|--------|--------------|
| 19 | cruceta para dirección  | Unidad | \$ 203.000   |
| 20 | Crucetas de 6"  | Unidad | \$ 550.275   |
| 21 | Diafragma tipo 30   | Unidad | \$ 58.000    |
| 22 | Empaque de ejes   | Unidad | \$ 18.500    |
| 23 | Empaquetadura caja de multiplicador                                       | Unidad | \$ 392.000   |
| 24 | Empaquetadura de bomba de vacío   | Unidad | \$ 1.137.000 |
| 25 | empaquetadura para la tolva compactadora                                  | Unidad | \$ 1.308.125 |
| 26 | Empaquetadura superior  | Unidad | \$ 3.770.000 |
| 27 | Espárragos de ejes  | Unidad | \$ 43.500    |
| 28 | Espárragos para barras estabilizadoras                                    | Unidad | \$ 43.500    |
| 29 | Estribos traseros   | Unidad | \$ 1.390.000 |
| 30 | Filtro aireador compactación (Kenworth T370)                              | Unidad | \$ 652.000   |
| 31 | Filtro de combustible (Internacional HV 607)                              | Unidad | \$ 238.000   |
| 32 | Filtro de combustible (FOTON. Mod: 2022. Línea: BJ1166VKJFD-A3.)          | Unidad | \$ 190.325   |
| 33 | Filtro de combustible (Kenworth T370)                                     | Unidad | \$ 239.200   |
| 34 | Filtro de combustible (motocarro.tricargo 200)                            | Unidad | \$ 7.500     |
| 35 | Filtro de dirección hidráulica (Kenworth T370)                            | Unidad | \$ 239.200   |
| 36 | Filtro de dirección hidráulica (Internacional HV 607)                     | Unidad | \$ 239.200   |
| 37 | Filtro de dirección hidráulica (FOTON. Mod: 2022. Línea: BJ1166VKJFD-A3.) | Unidad | \$ 239.200   |
| 38 | Filtro retorno compactación   | Unidad | \$ 627.500   |
| 39 | Filtro secador de aire (Kenworth T370)                                    | Unidad | \$ 611.500   |
| 40 | Filtro separador de aire (Internacional HV 607)                           | Unidad | \$ 442.175   |
| 41 | Filtro separador de aire (Kenworth T370)                                  | Unidad | \$ 611.500   |
| 42 | Filtro separador de aire (FOTON. Mod: 2022. Línea: BJ1166VKJFD-A3.)       | Unidad | \$ 387.150   |
| 43 | Filtro succión compactación (Kenworth T370)                               | Unidad | \$ 718.175   |
| 44 | Filtros de aceite (Internacional HV 607)                                  | Unidad | \$ 217.500   |
| 45 | Filtros de aceite (Kenworth T370)   | Unidad | \$ 312.000   |
| 46 | Filtros de aceite (FOTON. Mod: 2022. Línea: BJ1166VKJFD-A3.)              | Unidad | \$ 60.000    |
| 47 | Filtros de aceite (motocarro.tricargo 200)                                | Unidad | \$ 52.500    |
| 48 | Filtros de aire (Internacional HV 607)                                    | Unidad | \$ 833.000   |
| 49 | Filtros de aire (motocarro.tricargo 200)                                  | Unidad | \$ 54.000    |
| 50 | Filtros de aire (Kenworth T370)   | Unidad | \$ 612.500   |
| 51 | Gatos hidráulicos placa trasera   | Unidad | \$ 9.955.000 |
| 52 | Grapas traseras para sencillos  | Unidad | \$ 186.875   |
| 53 | Hojas de muelle delantero   | Unidad | \$ 1.178.175 |
| 54 | Hojas de muelle trasero   | Unidad | \$ 1.050.900 |
| 55 | Inyectores  | Unidad | \$ 6.169.750 |




|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
|  | <b>COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE OFERTA</b> | Código: ABS-FOR-23 |
|   |   | Versión: 05        |
|   |   | Fecha: 11/01/2024  |


|    |   |        |              |
|----|---|--------|--------------|
| 56 | Juego de explínder  | Unidad | \$ 2.160.500 |
| 57 | Kit de aseo para vehículos                                    | Unidad | \$ 300.150   |
| 58 | Kit reparación de C/los                                       | Unidad | \$ 6.727.480 |
| 59 | Líquido para control de emisiones en vehículos (Urea líquida) | Litros | \$ 11.910    |
| 60 | Llanta G655 delantera,295/80 R 22.5                           | Unidad | \$ 2.422.353 |
| 61 | Llanta G677 trasera,295/80 R 22.5                             | Unidad | \$ 2.844.172 |
| 62 | Llanta delantera,275/80 R 22.5                                | Unidad | \$ 2.763.408 |
| 63 | Llanta G677 trasera,275/80 R 22.5                             | Unidad | \$ 2.292.584 |
| 64 | Llanta RIM3.00BX12 para motocarro Linea: Tricargo 200         | Unidad | \$ 267.000   |
| 65 | Manguera para gatos traseros                                  | Unidad | \$ 1.190.575 |
| 66 | Manguera para tarro de seguridad                              | Unidad | \$ 106.900   |
| 67 | Manguera simple de 1/2  | Unidad | \$ 35.100    |
| 68 | Manguera simple de 1/4  | Unidad | \$ 20.800    |
| 69 | Muelles traseros con 5 principales (Internacional HV 607)     | Unidad | \$ 8.610.050 |
| 70 | Muelles traseros con 5 principales (Kenworth T370)            | Unidad | \$ 6.578.575 |
| 71 | Pasadores centrales   | Unidad | \$ 23.500    |
| 72 | Pernos traseros   | Unidad | \$ 52.900    |
| 73 | Platinas de capot izquierda y derecha                         | Unidad | \$ 604.900   |
| 74 | Retrovisores (Internacional HV 607)                           | Unidad | \$ 4.109.209 |
| 75 | Retrovisores (Kenworth T370)                                  | Unidad | \$ 263.500   |
| 76 | Stop traseros (Internacional HV 607)                          | Unidad | \$ 326.600   |
| 77 | Stop traseros (Kenworth T370)                                 | Unidad | \$ 513.000   |
| 78 | Tarros de seguridad (Internacional HV 607)                    | Unidad | \$ 606.625   |
| 79 | Tarros de seguridad (Kenworth T370)                           | Unidad | \$ 606.625   |
| 80 | Toma fuerza (Internacional HV 607)                            | Unidad | \$ 6.525.000 |
| 81 | Toma fuerza (Internacional MV 607)                            | Unidad | \$ 6.525.000 |
| 82 | Toma fuerza (Kenworth T370)                                   | Unidad | \$ 6.525.000 |
| 83 | Toma fuerza (,FOTON BJ1166VKJFD-A3)                           | Unidad | \$ 6.327.500 |
| 84 | Tornillos cat para zarpa                                      | Unidad | \$ 49.900    |
| 85 | Tornillos de sillín   | Unidad | \$ 85.500    |
| 86 | Trampa separadora agua- aire                                  | Unidad | \$ 5.264.700 |
| 87 | Válvulas de seguridad (Internacional HV 607)                  | Unidad | \$ 1.135.625 |
| 88 | Válvulas de seguridad (Kenworth T370)                         | Unidad | \$ 1.135.625 |
| 89 | Válvulas relay  | Unidad | \$ 2.065.000 |
| 90 | Batería para (Internacional HV 607)                           | Unidad | \$ 745.798   |
| 91 | Batería para (Internacional MV 607)                           | Unidad | \$ 745.798   |
|    | <b>MANO DE OBRA</b>   |        |              |
| 92 | Ajuste de tornillos compactador                               | Unidad | \$ 267.720   |
| 93 | Ajustes de muelle   | Unidad | \$ 133.860   |
| 94 | Bajada y montada de bastidor                                  | Unidad | \$ 526.459   |

|     |   |        |              |
|-----|---|--------|--------------|
| 95  | Cambio bomba hidráulica de dirección    | Unidad | \$ 200.790   |
| 96  | Cambio de amortiguadores                | Unidad | \$ 133.860   |
| 97  | Cambio de balancines                    | Unidad | \$ 267.720   |
| 98  | Cambio de balinera cardan               | Unidad | \$ 267.720   |
| 99  | Cambio de bandas                        | Unidad | \$ 334.650   |
| 100 | Cambio de barra estabilizadora          | Unidad | \$ 176.254   |
| 101 | Cambio de bocines                       | Unidad | \$ 1.057.518 |
| 102 | Cambio de bomba de agua                 | Unidad | \$ 267.720   |
| 103 | Cambio de bomba hidráulica              | Unidad | \$ 334.650   |
| 104 | Cambio de bombas de inyección           | Unidad | \$ 705.011   |
| 105 | Cambio de bujes a los tensores          | Unidad | \$ 178.554   |
| 106 | Cambio de bujes bastidor                | Unidad | \$ 264.379   |
| 107 | Cambio de caja de velocidad             | Unidad | \$ 1.385.359 |
| 108 | Cambio de clutch                        | Unidad | \$ 1.238.493 |
| 109 | Cambio de correa de ventilador          | Unidad | \$ 183.255   |
| 110 | Cambio de cremallera volante            | Unidad | \$ 1.011.172 |
| 111 | Cambio de cruceta                       | Unidad | \$ 217.144   |
| 112 | Cambio de espárragos a los sillines     | Unidad | \$ 167.684   |
| 113 | Cambio de explínder                     | Unidad | \$ 900.450   |
| 114 | Cambio de farolas                       | Unidad | \$ 199.140   |
| 115 | Cambio de flancos                       | Unidad | \$ 485.362   |
| 116 | Cambio de inyectores                    | Unidad | \$ 864.432   |
| 117 | Cambio de la base tapa compactadores    | Unidad | \$ 447.023   |
| 118 | Cambio de mangueras hidráulicas         | Unidad | \$ 989.700   |
| 119 | Cambio de pernos                        | Unidad | \$ 133.860   |
| 120 | Cambio de sapas de muelle               | Unidad | \$ 985.500   |
| 121 | Cambio de sillín                        | Unidad | \$ 326.830   |
| 122 | Cambio de stop                          | Unidad | \$ 530.817   |
| 123 | Cambio de suiches eléctricos            | Unidad | \$ 1.148.065 |
| 124 | Cambio de tarro de seguridad            | Unidad | \$ 180.090   |
| 125 | Cambio de terminales                    | Unidad | \$ 271.432   |
| 126 | Cambio de toma fuerza                   | Unidad | \$ 267.720   |
| 127 | Cambio de ventilador                    | Unidad | \$ 172.254   |
| 128 | Cambio deposito hidráulico              | Unidad | \$ 133.860   |
| 129 | Cambio empaque de ejes                  | Unidad | \$ 93.045    |
| 130 | Cambio Gatos hidráulicos placa eyectora | Unidad | \$ 1.204.740 |
| 131 | Cambio Gatos hidráulicos placa trasera  | Unidad | \$ 535.440   |
| 132 | Cambio o montada de muelles             | Unidad | \$ 650.992   |
| 133 | Cambio o montada de rodamientos         | Unidad | \$ 403.637   |
| 134 | Cambio soporte de motor                 | Unidad | \$ 412.366   |
| 135 | Cambio válvulas de aire                 | Unidad | \$ 373.965   |
| 136 | Desmonte de culata                      | Unidad | \$ 945.700   |



|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
|  | <b>COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE OFERTA</b> | Código: ABS-FOR-23 |
|   |   | Versión: 05        |
|   |   | Fecha: 11/01/2024  |

|     |   |        |               |
|-----|---|--------|---------------|
| 137 | Desmonte de radiador o cambio   | Unidad | \$ 561.772    |
| 138 | Lavar tanque de combustible   | Unidad | \$ 507.774    |
| 139 | Lavar tanque hidráulico   | Unidad | \$ 507.774    |
| 140 | Lubricación completa de compactador doble troque (grasa)  | Unidad | \$ 200.790    |
| 141 | Lubricación completa de compactador sencillo (grasa)  | Unidad | \$ 133.860    |
| 142 | Lubricación completa de volqueta sencilla (grasa)   | Unidad | \$ 133.860    |
| 143 | Reparación de alternador  | Unidad | \$ 655.509    |
| 144 | Reparación de arranque  | Unidad | \$ 615.753    |
| 145 | Reparación de caja de dirección   | Unidad | \$ 1.346.879  |
| 146 | Reparación de caja de velocidad   | Unidad | \$ 2.665.999  |
| 147 | Reparación de clutch  | Unidad | \$ 2.195.097  |
| 148 | Reparación de compresor   | Unidad | \$ 2.563.281  |
| 149 | Reparación de control hidráulico  | Unidad | \$ 3.868.313  |
| 150 | Reparación de estribos  | Unidad | \$ 295.200    |
| 151 | Reparación de motor   | Unidad | \$ 6.425.280  |
| 152 | Reparación de toma fuerza   | Unidad | \$ 401.580    |
| 153 | Reparación Gatos hidráulicos placa eyectora   | Unidad | \$ 12.378.100 |
| 154 | Reparación Gatos hidráulicos placa trasera  | Unidad | \$ 5.255.960  |
| 155 | Reparación media caja   | Unidad | \$ 1.324.181  |
| 156 | Reparación menor de la caja compactadora  | Unidad | \$ 6.523.700  |
| 157 | Reparación transmisión  | Unidad | \$ 1.324.181  |
| 158 | Sacar tornillos reventados  | Unidad | \$ 180.090    |
|     | <b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</b>   |        |               |
| 159 | Desplazamiento de vehículos desde Quibdó –<br>cuidad del taller - Quibdó                                  | Unidad | \$ 1.100.000  |
| 160 | Mantenimiento preventivo compactador<br>INTERNATIONAL. Mod: 2022. Línea: HV607 SBA<br>6X2. Placas: JYQ072 | Unidad | \$ 2.401.200  |
| 161 | Mantenimiento preventivo compactador<br>INTERNATIONAL. Mod: 2022. Línea: MV607 SBA<br>4X2. Placas: JYQ075 | Unidad | \$ 2.134.400  |
| 162 | Mantenimiento preventivo compactador<br>INTERNATIONAL. Mod: 2022. Línea: MV607 SBA<br>4X2. Placas: JYQ076 | Unidad | \$ 2.134.400  |
| 163 | Mantenimiento preventivo compactador<br>INTERNATIONAL. Mod: 2022. Línea: MV607 SBA<br>4X2. Placas: JYQ077 | Unidad | \$ 2.134.400  |
| 164 | Mantenimiento preventivo compactador<br>INTERNATIONAL. Mod: 2024. Línea: MV607 SBA<br>4X2. Placas: JYQ078 | Unidad | \$ 2.134.400  |
| 165 | Mantenimiento preventivo compactador<br>INTERNATIONAL. Mod: 2022. Línea: HV607 SBA<br>6X2. Placas: JYQ074 | Unidad | \$ 2.401.200  |

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
|  | <b>COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE OFERTA</b> | Código: ABS-FOR-23 |
|   |   | Versión: 05        |
|   |   | Fecha: 11/01/2024  |

|     |  |        |              |
|-----|--|--------|--------------|
| 166 | Mantenimiento preventivo compactador, FOTON. Mod: 2022. Línea: BJ1166VKJFD-A3. Placas: JYQ079    | Unidad | \$ 2.134.400 |
| 167 | Mantenimiento preventivo compactador OET-400 Kenworth T370 Mod: 2014                             | Unidad | \$ 2.134.400 |
| 168 | Mantenimiento preventivo compactador QUA-065 Kenworth T370 Mod:2011                              | Unidad | \$ 2.134.400 |
| 169 | Mantenimiento preventivo volqueta INTERNATIONAL. Mod: 2022. Línea: MV607 SBA 4X2. Placas: JYQ073 | Unidad | \$ 2.134.400 |
| 170 | Mantenimiento preventivo motocarro. CERONTE. Mod: 2021. Línea: tricargo 200. Placas: 666ADM      | Unidad | \$ 133.860   |
|     | <b>MONTALLANTA</b>   |        |              |
| 171 | Cambio de llanta a domicilio (cualquier destino Urbano   | Unidad | \$ 200.100   |
| 172 | Cambio de llanta por repuesto  | Unidad | \$ 45.500    |
| 173 | Monta llanta para cambio de rin  | Unidad | \$ 101.467   |
| 174 | Montada de llanta y vulcanizada, con parche de 12  | Unidad | \$ 133.860   |
| 175 | Montada de llanta y vulcanizada, con parche de 14  | Unidad | \$ 133.860   |
| 176 | Montada de llanta y vulcanizada, con parche de 25  | Unidad | \$ 176.254   |
| 177 | Montada de llanta y vulcanizada, con parche de 35  | Unidad | \$ 176.254   |
| 178 | Montada de llanta y vulcanizada, con parche de 45  | Unidad | \$ 176.254   |
| 179 | Montada de llanta y vulcanizada, con parche N° 10  | Unidad | \$ 133.860   |
| 180 | Montada de llanta moto carro   | Unidad | \$ 50.750    |



**Plazo de ejecución del contrato:**


El plazo total de ejecución del contrato es a partir de la fecha de la orden de inicio dada por AGUAS NACIONALES EPM S.A E.S.P., sin exceder el 31 de diciembre de 2024.

**Lugar de prestación del servicio o ejecución de actividades:** La prestación de los servicios se realizará en la ciudad de Quibdó en el taller destinado por el contratista para esta labor y las que requieran mayor complejidad de reparación o revisar en las instalaciones del taller matriz del contratista ubicado en otra ciudad.

**Forma de pago:**

AGUAS NACIONALES EPM S.A E.S.P., hará los pagos al Contratista de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.4 de la solicitud de ofertas.

**Garantías del contrato:**

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
|  | <b>COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE OFERTA</b> | Código: ABS-FOR-23 |
|   |   | Versión: 05        |
|   |   | Fecha: 11/01/2024  |

El Contratista deberá constituir a favor de AGUAS NACIONALES EPM S.A E.S.P, las garantías que amparen el cumplimiento de las obligaciones contractuales indicadas en el numeral 5.6 de la solicitud de ofertas.

**Nota:** La expedición de la póliza deberá gestionarse a través de Póliza Matriz de EPM.

**Documentos para la Formalización del contrato:**

Los documentos para la formalización deberán enviarse, atendiendo el procedimiento previsto en la nota del numeral **4.2. Comunicaciones para efectos del contrato** de las Condiciones Generales Contratación Bienes y Servicios en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a la fecha de recibo de esta comunicación y deberán dirigirla a:

«AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.»

«Proyecto Aguas del Atrato»

«Bolívar Badillo Zúñiga»

«Barrio Niño Jesús, Loma Cabí – Acueducto, Quibdó»

«Quibdó»

«Asunto: Contrato»

Objeto: "MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL PROYECTO AGUAS DEL ATRATO DE AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P."

**Para el inicio de la ejecución del contrato**





EL CONTRATISTA deberá aportar los documentos solicitados en el numeral 6.1 "Inicio de las actividades" de las condiciones particulares de solicitud de oferta.

Los documentos antes mencionados deberán ser enviados a través del correo corporativo: [atencionproveedores@aguasdelatrato.com](mailto:atencionproveedores@aguasdelatrato.com), atendiendo la solicitud enviada por el servidor que cumple con el rol de gestor administrativo en el respectivo contrato.

Este contrato quedará formalizado una vez AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P., apruebe los documentos requeridos.

Atentamente,

  
**JULIA ESTHER ARIAS LLOREDA**  
 Directora (e) Proyecto Aguas del Atrato  
 AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.

| Proyectó  | Revisión Legal  | Revisión Técnica   | Aprobó  |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| Angélica María Mena Mosquera  | Sonia González Quiceno  | Bolívar Badillo Zúñiga   | Edier Xavier Mosquera Álvarez   |
| Profesional Proyecto Jurídico   | Profesional Proyecto Jurídico   | Profesional Proyecto   | Líder (e) Técnico   |